

# 橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
26	公園橋	(コウエンバン)	町道女満別昭和線	1984	25	9	大空町	北海道	大空町	I
	中央橋(車道橋)	(チュウオウバン)	町道中央大東線	1988	9	8	大空町	北海道	大空町	I
	運動公園橋	(ウントウコウエンバン)	町道運動公園線	1981	14	10	大空町	北海道	大空町	I
	睦橋	(ムツバン)	町道睦橋線	1984	26	7	大空町	北海道	大空町	I
	20線橋	(ニジュウセンバン)	町道本郷20線	1977	11	5	大空町	北海道	大空町	I
27	溝口橋	(ミヅガチバン)	町道本郷西2号線	2001	11	8	大空町	北海道	大空町	I
28	通学橋	(ツウガクバン)	町道大成日進線	1989	19	8	大空町	北海道	大空町	II
	観光1号橋	(カンコウイチゴウバン)	町道湖畔観光線	2001	10	7	大空町	北海道	大空町	II
	中央橋(歩道橋)	(チュウオウバン)	町道中央大東線	2009	11	3	大空町	北海道	大空町	II
	開拓橋	(カイタクバン)	町道中央本郷17線	1975	5	5	大空町	北海道	大空町	II
	5号橋	(ゴゴウバン)	町道中央本郷17線	1975	5	6	大空町	北海道	大空町	II
	17線橋	(ジュウナナセンバン)	町道中央本郷17線	1976	15	6	大空町	北海道	大空町	I
	西幹線大排水橋	(ニシカンセンダイハイスイバン)	町道豊里中央線	2001	3	13	大空町	北海道	大空町	II
	黄金橋	(オウゴンバン)	町道豊里中央線	1999	3	13	大空町	北海道	大空町	II
	19線橋	(ジュウキュウセンバン)	町道豊里中央線	2002	14	15	大空町	北海道	大空町	I
	西女満別跨線橋	(ニシマンベツコセンキョウ)	町道豊里中央線	1977	12	7	大空町	北海道	大空町	II
	14線橋	(ジュウヨンセンバン)	町道中央本郷14線	1995	2	10	大空町	北海道	大空町	I
	東2線橋	(ヒガシニセンバン)	町道西倉51号線	1965	7	8	大空町	北海道	大空町	II
	大明橋	(タイメイバン)	町道明生大進53号線	1983	14	9	大空町	北海道	大空町	II
	旭東橋	(キョウトウバン)	町道東藻琴6号線	1985	14	8	大空町	北海道	大空町	II
	湯ノ沢橋	(ユノザワバン)	町道邑井線	2002	5	8	大空町	北海道	大空町	I
	巴橋	(トモエバン)	町道東女満別線	1998	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	遠国橋	(トクニバン)	町道大成東10号南線	1972	14	4	大空町	北海道	大空町	II
	中央13線東橋	(チュウオウジュウサンセンヒガシバン)	町道中央13線	1989	10	5	大空町	北海道	大空町	II
	中央13線橋	(チュウオウジュウサンセンバン)	町道中央13線	1982	11	6	大空町	北海道	大空町	II
	第11号橋	(ダイジュウイチゴウバン)	町道大東19線	1984	10	4	大空町	北海道	大空町	II
第6号暗渠工	(ダイロクゴウアンキョウ)	町道本郷西2号線	2001	2	8	大空町	北海道	大空町	I	

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)		累計(橋)	進捗率
管理橋	134	—	—
H26	5	5	3.7%
H27	1	6	4.5%
H28	67	73	54.5%
H29	29	102	76.1%

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

# 橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
28	溝口1号橋	(ミゾグチイチゴウハン)	町道本郷西2号線	2002	3	8	大空町	北海道	大空町	I
	滝川橋	(タキカワハン)	町道本郷住吉線	2002	10	12	大空町	北海道	大空町	II
	仲野橋	(ナカノハン)	町道豊里21線	2000	2	7	大空町	北海道	大空町	I
	本郷六第1号函渠	(ホンゴウロクダイイチゴウカンキョ)	町道住吉中島線	1997	6	6	大空町	北海道	大空町	I
	集酪橋	(シュウラクハン)	町道開陽集酪線	1999	8	7	大空町	北海道	大空町	II
	福富3号橋	(フクミサゴウハン)	町道福富111号線	1959	3	6	大空町	北海道	大空町	III
	千草1号橋	(チクサイイチゴウハン)	町道千草日進線	1971	11	8	大空町	北海道	大空町	II
	竹川橋	(タケカワハン)	町道住吉中島2号支線	1986	8	5	大空町	北海道	大空町	II
	本郷六第5号函渠	(ホンゴウロクダイゴウカンキョ)	町道住吉中島2号支線	1997	5	5	大空町	北海道	大空町	II
	美田橋	(ミタハン)	町道住吉13線	1996	10	5	大空町	北海道	大空町	II
	米村橋	(ヨネムラハン)	町道住吉15線	1997	8	6	大空町	北海道	大空町	II
	前川橋	(マエカワハン)	町道新生2号支線	1995	8	4	大空町	北海道	大空町	II
	住吉幹線第2号橋	(スミヨシカンセンダイニコウハン)	町道住吉16線	1997	5	5	大空町	北海道	大空町	II
	住吉第1号橋	(スミヨシダイイチゴウハン)	町道住吉16線	1997	6	5	大空町	北海道	大空町	I
	河合橋	(カワイハン)	町道網走川左岸南線	1997	13	5	大空町	北海道	大空町	II
	第18号暗渠工	(ダイジユウハチゴウアンキョウ)	町道山内線	1975	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	第16号暗渠工	(ダイジユウロクゴウアンキョウ)	町道豊住神社線	1975	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	城地橋	(ジョウチハン)	町道豊里19線	1997	3	5	大空町	北海道	大空町	I
	第14号暗渠工	(ダイジユウヨウゴウアンキョウ)	町道豊里19線	1974	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	第12号暗渠工	(ダイジユウニコウアンキョウ)	町道向当線	1974	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	第11号暗渠工	(ダイジユウイチゴウアンキョウ)	町道豊里20線	1973	3	4	大空町	北海道	大空町	II
	高羽橋	(タカハネハン)	町道豊里東21線	1998	3	6	大空町	北海道	大空町	I
	豊里22線橋	(トヨサトニジュウニセンハン)	町道豊里東22線	1998	3	5	大空町	北海道	大空町	I
	稔橋	(ミルハン)	町道豊里東22線	1973	3	4	大空町	北海道	大空町	II
	立花橋	(タチバナハン)	町道豊里町有林線	1973	3	4	大空町	北海道	大空町	I
	堀内橋	(ホリウチハン)	町道豊里25線	1973	4	4	大空町	北海道	大空町	I
	富永橋	(トミナガハン)	町道本郷15線	1986	3	8	大空町	北海道	大空町	I

○管理橋梁数と点検実施橋梁数

点検橋数(橋)		累計(橋)	進捗率
管理橋	134	—	—
H26	5	5	3.7%
H27	1	6	4.5%
H28	67	73	54.5%
H29	29	102	76.1%

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

# 橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
28	本郷16線橋	(ホンゴウジュウロクセンハン)	町道本郷16線	1986	3	8	大空町	北海道	大空町	II
	住吉第3号函渠工	(スミヨシダイサンゴウカンキョウ)	町道住吉10線	1998	2	5	大空町	北海道	大空町	II
	豊里西第3号函渠工	(トヨサニシダイサンゴウカンキョウ)	町道豊里西1号北線	1997	3	8	大空町	北海道	大空町	I
	豊里18線橋	(トヨサトジュウハチセンハン)	町道豊里東18線	1998	6	5	大空町	北海道	大空町	II
	豊里19線橋	(トヨサトジュウキュウセンハン)	町道豊里19線	1998	3	6	大空町	北海道	大空町	II
	豊里開拓橋	(トヨサカイタクハン)	町道豊里開拓2号線	1997	3	5	大空町	北海道	大空町	I
	向当橋	(コウトウハン)	町道向当線	1999	2	5	大空町	北海道	大空町	I
	豊里20線橋	(トヨサニジュウセンハン)	町道豊里20線	2000	2	6	大空町	北海道	大空町	II
	第13号函渠工	(ダイジュウサンゴウカンキョウ)	町道豊里西22線	2000	2	6	大空町	北海道	大空町	I
	住吉中島排水第2号函渠工	(ナカジマハイスイダイニゴウカンキョウ)	町道住吉東11線	2000	3	7	大空町	北海道	大空町	II
	明生橋	(メイセイハン)	町道明生75号線	2010	5	6	大空町	北海道	大空町	II
	しば桜公園橋	(シバザクラコウエンハン)	町道広栄183号線	1976	6	10	大空町	北海道	大空町	II
	鷗橋	(カモメハン)	町道湖南呼人線	1973	62	6	大空町	北海道	大空町	III
	豊郷橋	(ホウゴウハン)	町道豊里中央線	2001	301	12	大空町	北海道	大空町	II
	開陽大橋	(カイヨウオオハン)	町道開陽東26線	1997	105	7	大空町	北海道	大空町	III
	成美橋	(ナルミハン)	町道大成23線	1991	21	8	大空町	北海道	大空町	II
	広園橋	(ヒロゾノハン)	町道末広山園108号線	2002	16	8	大空町	北海道	大空町	I
中央14線橋	(チュウオウジュウヨンセンハン)	町道中央14線	2005	20	8	大空町	北海道	大空町	I	
千栄橋	(チエイハン)	町道千草115号線	1998	21	7	大空町	北海道	大空町	I	
29	第3号橋梁	(ダイサンゴウキョウリョウ)	町道豊里中央線	1977	5	7	大空町	北海道	大空町	III
	旭橋	(アサヒハン)	町道東藻琴6号線	1995	28	8	大空町	北海道	大空町	II
	福富1号橋	(フクミチゴウキョウ)	町道上東開陽線	1985	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	末福橋	(フクミチゴウキョウ)	町道末広福富103号線	1974	26	6	大空町	北海道	大空町	III
	福富2号橋	(スエフクハン)	町道末広福富103号線	1997	15	7	大空町	北海道	大空町	II
	追分橋	(オウワケハン)	町道住吉中島線	1996	19	6	大空町	北海道	大空町	II
	湖響橋	(コキョウハン)	町道本郷住吉線	2004	391	12	大空町	北海道	大空町	II
	12線橋	(ジュウニセンハン)	町道本郷住吉線	2004	23	12	大空町	北海道	大空町	II

○管理橋梁数と点検実施橋梁数

点検橋数(橋)		累計(橋)	進捗率
管理橋	134	—	—
H26	5	5	3.7%
H27	1	6	4.5%
H28	67	73	54.5%
H29	29	102	76.1%

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

# 橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
29	住吉中島第1号橋	(スミヨシナカシマダイイチゴウキョウ)	町道住吉中島線	1995	22	6	大空町	北海道	大空町	II
	西倉橋	(ニシクラハン)	町道千草西倉56号線	1996	31	8	大空町	北海道	大空町	II
	北西倉橋	(キタニシクラハン)	町道西倉日進線	2000	17	6	大空町	北海道	大空町	II
	三線橋	(サンセンハン)	町道末広107号線	1967	16	7	大空町	北海道	大空町	II
	新富2号橋	(シントミニゴウハン)	町道新富152号線	1989	14	8	大空町	北海道	大空町	II
	北明生橋	(キタメイセイハン)	町道明生58号線	1992	24	8	大空町	北海道	大空町	II
	山沿2号橋	(ヤマゾイニゴウハン)	町道山沿2号橋線	1966	25	4	大空町	北海道	大空町	III
	山沿5号橋	(ヤマゾイゴウハン)	町道住吉13線	1979	25	4	大空町	北海道	大空町	II
	新生橋	(シンセイハン)	町道新生線	1970	29	4	大空町	北海道	大空町	III
	東倉橋	(ヒガシクラハン)	町道住吉15線	1977	5	4	大空町	北海道	大空町	II
	山沿7号橋	(ヤマゾイナナゴウハン)	町道山沿7号橋線	1978	25	4	大空町	北海道	大空町	II
	山沿8号橋	(ヤマゾイハチゴウハン)	町道住吉16線	1977	21	4	大空町	北海道	大空町	II
	第8号橋梁	(ダイハチゴウキョウリョウ)	町道本郷15線	1975	5	4	大空町	北海道	大空町	II
	第6号橋梁	(ダイロクゴウキョウリョウ)	町道本郷16線	1975	5	4	大空町	北海道	大空町	II
	三好橋	(ミヨシハン)	町道三好橋線	1980	22	4	大空町	北海道	大空町	III
	日進橋	(ニッシンハン)	町道大成19線	1998	13	6	大空町	北海道	大空町	II
	新三線橋	(シンサンセンハン)	町道末広107号線	1995	28	7	大空町	北海道	大空町	II
	広栄橋	(コウエイハン)	町道末広東洋166号線	1976	17	7	大空町	北海道	大空町	III
	新広栄橋	(シンコウエイハン)	町道上東末広164号線	1995	19	8	大空町	北海道	大空町	II
	山沿4号橋	(ヤマゾイヨンゴウキョウ)	町道住吉西12線	1969	25	4	大空町	北海道	大空町	II
山沿3号橋	(ヤマゾイサンゴウハン)	町道住吉牧野線	1994	28	6	大空町	北海道	大空町	II	

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)		累計(橋)	進捗率
管理橋	134	—	—
H26	5	5	3.7%
H27	1	6	4.5%
H28	67	73	54.5%
H29	29	102	76.1%

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。