

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
R1 2巡目	通学橋	(ツガクハシ)	町道大成日進線	1989	19	8	大空町	北海道	大空町	II
	観光1号橋	(カンコウイチゴウハシ)	町道湖畔観光線	2001	10	7	大空町	北海道	大空町	II
	公園橋	(コウエンハシ)	町道女満別昭和線	1984	25	9	大空町	北海道	大空町	II
	中央橋(車道橋)	(チュウオウハシ)	町道中央大東線	1988	9	8	大空町	北海道	大空町	II
	中央橋(歩道橋)	(チュウオウハシ)	町道中央大東線	2009	11	3	大空町	北海道	大空町	II
	開拓橋	(カイタクハシ)	町道中央本郷17線	1975	5	5	大空町	北海道	大空町	II
	第5号橋	(ゴゴウハシ)	町道中央本郷17線	1975	5	6	大空町	北海道	大空町	II
	17線橋	(ジュウナナセンハシ)	町道中央本郷17線	1976	15	6	大空町	北海道	大空町	II
	西幹線大排水橋(BOX)	(ニシカンセンダイハイスイハシ)	町道豊里中央線	2001	3	13	大空町	北海道	大空町	II
	黄金橋(BOX)	(オウゴンハシ)	町道豊里中央線	1999	3	13	大空町	北海道	大空町	II
	19線橋	(ジュウキュウセンハシ)	町道豊里中央線	2002	14	15	大空町	北海道	大空町	II
	西女満別跨線橋	(ニシメマンベツコセンキョウ)	町道豊里中央線	1977	12	7	大空町	北海道	大空町	II
	14線橋(BOX)	(ジュウヨンセンハシ)	町道中央本郷14線	1995	2	10	大空町	北海道	大空町	I
	東2線橋	(ヒガシニセンハシ)	町道西倉51号線	1965	7	8	大空町	北海道	大空町	II
	大明橋	(ダイメイハシ)	町道明生大進53号線	1983	14	9	大空町	北海道	大空町	II
	旭東橋(BOX)	(キョウトウハシ)	町道東藻琴6号線	1985	14	8	大空町	北海道	大空町	II
	湯ノ沢橋(BOX)	(ユノザワハシ)	町道邑井線	2002	5	8	大空町	北海道	大空町	I
	巴橋	(トモエハシ)	町道東女満別線	1998	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	遠国橋	(トクニハシ)	町道大成東10号南線	1972	14	4	大空町	北海道	大空町	II
	運動公園橋	(ウントウコウエンハシ)	町道運動公園線	1981	14	10	大空町	北海道	大空町	II
	中央13線東橋	(チュウオウジュウサンセンヒガシハシ)	町道中央13線	1989	10	5	大空町	北海道	大空町	II
	中央13線橋	(チュウオウジュウサンセンハシ)	町道中央13線	1982	11	6	大空町	北海道	大空町	II
	第11号橋	(ダイジュウイチゴウハシ)	町道大東19線	1984	10	4	大空町	北海道	大空町	II
	第6号暗渠工(BOX)	(ダイロクゴウアンキョウ)	町道本郷西2号線	2001	2	8	大空町	北海道	大空町	II
	溝口橋	(ミゾグチハシ)	町道本郷西2号線	2001	11	8	大空町	北海道	大空町	II
	溝口1号橋(BOX)	(ミゾグチイチゴウハシ)	町道本郷西2号線	2002	3	8	大空町	北海道	大空町	I
滝川橋(BOX)	(タキカワハシ)	町道本郷住吉線	2002	10	12	大空町	北海道	大空町	II	

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)		累計(橋)
管理橋	134	—
R1	30	30
R2	30	60
R3	22	82
R4	24	106
R5	28	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	24	18%
II	103	77%
III	7	5%
IV	0	0%
合計	134	

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
R1 2巡目	仲野橋(BOX)	(ナカノハシ)	町道豊里21線	2000	2	7	大空町	北海道	大空町	II
	20線橋	(ニジュウセンハシ)	町道本郷20線	1977	11	5	大空町	北海道	大空町	I
	睦橋	(ムツミハシ)	町道睦橋線	1984	26	7	大空町	北海道	大空町	II
R2 2巡目	本郷第1号函渠(BOX)	(ホンゴウロクダイチゴウカンキョ)	町道住吉中島線	1997	6	6	大空町	北海道	大空町	I
	集酪橋	(シュウラクハシ)	町道開陽集酪線	1999	8	7	大空町	北海道	大空町	II
	福富3号橋(BOX)	(フクミサンゴウハシ)	町道福富111号線	1959	3	6	大空町	北海道	大空町	II
	千草1号橋	(チクサイチゴウハシ)	町道千草日進線	1971	11	8	大空町	北海道	大空町	III
	竹川橋	(タケカワハシ)	町道住吉中島2号支線	1986	8	5	大空町	北海道	大空町	II
	本郷第5号函渠(BOX)	(ホンゴウロクダイゴウカンキョ)	町道住吉中島2号支線	1997	5	5	大空町	北海道	大空町	II
	美田橋(第3号函渠工)(BOX)	(ミタハシ)	町道住吉13線	1996	10	5	大空町	北海道	大空町	II
	米村橋(第6号函渠工)(BOX)	(ヨネムラハシ)	町道住吉15線	1997	8	6	大空町	北海道	大空町	II
	前川橋	(マエカワハシ)	町道新生2号支線	1995	8	4	大空町	北海道	大空町	III
	住吉幹線第2号橋	(スミシカンセンダイニコウハシ)	町道住吉16線	1997	5	5	大空町	北海道	大空町	II
	住吉第1号橋(第8号函渠工)(BOX)	(スミシダイチゴウハシ)	町道住吉16線	1997	6	5	大空町	北海道	大空町	I
	河合橋(BOX)	(カワイハシ)	町道網走川左岸南線	1997	13	5	大空町	北海道	大空町	II
	第18号暗渠工(BOX)	(ダイジユウハチゴウアンキョウ)	町道山内線	1975	2	4	大空町	北海道	大空町	II
	第16号暗渠工(BOX)	(ダイジユウロクゴウアンキョウ)	町道豊住神社線	1975	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	城地橋(第15号函渠工)(BOX)	(ジョウチハシ)	町道豊里19線	1997	3	5	大空町	北海道	大空町	I
	第14号暗渠工(BOX)	(ダイジユウヨウゴウアンキョウ)	町道豊里19線	1974	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	第12号暗渠工(BOX)	(ダイジユウニコウアンキョウ)	町道向当線	1974	2	4	大空町	北海道	大空町	II
	第11号暗渠工(BOX)	(ダイジユウイチゴウアンキョウ)	町道豊里20線	1973	3	4	大空町	北海道	大空町	II
	高羽橋(BOX)	(タカハネハシ)	町道豊里東21線	1998	3	6	大空町	北海道	大空町	I
	豊里22線橋(BOX)	(トヨサトニジュウニセンハシ)	町道豊里東22線	1998	3	5	大空町	北海道	大空町	I
	稔橋(BOX)	(ミノルハシ)	町道豊里東22線	1973	3	4	大空町	北海道	大空町	II
	立花橋(BOX)	(タチバナハシ)	町道豊里町有林線	1973	3	4	大空町	北海道	大空町	I
	堀内橋(BOX)	(ホリウチハシ)	町道豊里25線	1973	4	4	大空町	北海道	大空町	I
富永橋(BOX)	(トミナガハシ)	町道本郷15線	1986	3	8	大空町	北海道	大空町	I	

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)		累計(橋)
管理橋	134	—
R1	30	30
R2	30	60
R3	22	82
R4	24	106
R5	28	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	24	18%
II	103	77%
III	7	5%
IV	0	0%
合計	134	

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
R2 2巡目	本郷16線橋(BOX)	(ホノゴウジュウロクセンハン)	町道本郷16線	1986	3	8	大空町	北海道	大空町	II
	住吉第3号管渠工(BOX)	(スミヨシダイサンゴウカンキョウ)	町道住吉10線	1998	2	5	大空町	北海道	大空町	II
	豊里西第3号管渠工(BOX)	(トヨサトニシダイサンゴウカンキョウ)	町道豊里西1号北線	1997	3	8	大空町	北海道	大空町	I
	豊里18線橋(BOX)	(トヨサトジュウハチセンハン)	町道豊里東18線	1998	6	5	大空町	北海道	大空町	II
	豊里19線橋(BOX)	(トヨサトジュウキウセンハン)	町道豊里19線	1998	3	6	大空町	北海道	大空町	II
	豊里開拓橋(BOX)	(トヨサトカイタクハン)	町道豊里開拓2号線	1997	3	5	大空町	北海道	大空町	I
R3 2巡目	鷗橋	(カモメハン)	町道湖南呼人線	1973	62	6	大空町	北海道	大空町	II
	豊郷橋	(ホウゴウハン)	町道豊里中央線	2001	301	12	大空町	北海道	大空町	II
	第3号橋梁	(ダイサンゴウキョウリョウ)	町道豊里中央線	1977	5	7	大空町	北海道	大空町	II
	旭橋	(アサヒハン)	町道東藻琴6号線	1996	28	8	大空町	北海道	大空町	II
	末福橋	(スエフクハン)	町道末広福富103号線	1974	26	6	大空町	北海道	大空町	II
	成美橋	(ナルミハン)	町道大成23線	1991	21	8	大空町	北海道	大空町	II
	追分橋	(オイワケハン)	町道住吉中島線	1996	19	6	大空町	北海道	大空町	II
	住吉中島第1号橋	(スミヨシナカジマダイイチゴウキョウ)	町道住吉中島線	1995	22	6	大空町	北海道	大空町	II
	西倉橋	(ニシクラハン)	町道千草西倉56号線	1996	31	8	大空町	北海道	大空町	II
	北西倉橋	(キタニシクラハン)	町道西倉日進線	2000	17	6	大空町	北海道	大空町	II
	三線橋	(サンセンハン)	町道末広107号線	1967	16	7	大空町	北海道	大空町	III
	広園橋	(ヒロゾノハン)	町道末広山園108号線	2002	16	8	大空町	北海道	大空町	II
	東倉橋	(ヒガシクラハン)	町道住吉15線	1977	5	4	大空町	北海道	大空町	II
	中央14線橋	(チュウオウジュウヨンセンハン)	町道中央14線	2005	20	8	大空町	北海道	大空町	II
	開陽大橋	(カイヨウオオハン)	町道開陽東26線	1997	105	7	大空町	北海道	大空町	II
	向当橋(BOX)	(コウトウハン)	町道向当線	1999	2	5	大空町	北海道	大空町	III
	豊里20線橋(BOX)	(トヨサトニジュウセンハン)	町道豊里20線	2000	2	6	大空町	北海道	大空町	II
	第13号函渠工(BOX)	(ダイジュウサンゴウカンキョウ)	町道豊里西22線	2000	2	6	大空町	北海道	大空町	II
住吉中島排水第2号函渠工(BOX)	(ナカシマハイスイダイニコウカンキョウ)	町道住吉東11線	2000	3	7	大空町	北海道	大空町	II	
明生橋(BOX)	(メイセイハン)	町道明生75号線	2010	5	6	大空町	北海道	大空町	II	
千栄橋	(チエイハン)	町道千草115号線	1998	21	7	大空町	北海道	大空町	II	

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)		累計(橋)
管理橋	134	—
R1	30	30
R2	30	60
R3	22	82
R4	24	106
R5	28	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	24	18%
II	103	77%
III	7	5%
IV	0	0%
合計	134	

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
R3 2巡目	しば桜公園橋(BOX)	(シバサクラコウエンハン)	町道広栄183号線	1976	6	10	大空町	北海道	大空町	Ⅲ
R4 2巡目	福富1号橋	(フクミチゴウキョウ)	町道上東開陽線	1985	15	8	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	福富2号橋	(フクニゴウキョウ)	町道末広福富103号線	1997	15	7	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	湖響橋	(コキョウハン)	町道本郷住吉線	2004	391	12	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	12線橋	(ジュウニセンハン)	町道本郷住吉線	2004	23	12	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	新富2号橋	(シンニゴウハン)	町道新富152号線	1989	14	8	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	北明生橋	(キタメイセイハン)	町道明生58号線	1992	24	8	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	山沿2号橋	(ヤマゾイニゴウハン)	町道山沿2号橋線	1966	25	4	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	山沿5号橋	(ヤマゾイゴウハン)	町道住吉13線	1979	25	4	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	新生橋	(シンセイハン)	町道新生線	1970	29	4	大空町	北海道	大空町	Ⅲ
	山沿7号橋	(ヤマゾイナナゴウハン)	町道山沿7号橋線	1978	25	4	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	山沿8号橋	(ヤマゾイハチゴウハン)	町道住吉16線	1977	21	4	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	第8号橋梁	(ダイハチゴウキョウリョウ)	町道本郷15線	1975	5	4	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	第6号橋梁	(ダイロクゴウキョウリョウ)	町道本郷16線	1975	5	4	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	三好橋	(ミヨシハン)	町道三好橋線	1980	22	4	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	中央12線橋第2号橋	(チュウオウジュウニセンハンダイニゴウキョウ)	中央12線東線	1988	10	4	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	朝日橋	(アサヒハン)	朝日西8線	1997	15	6	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	葛木橋	(カツラギハン)	巴沢15線	1997	14	6	大空町	北海道	大空町	Ⅰ
	成生橋	(セイセイハン)	大成17線	1999	6	6	大空町	北海道	大空町	Ⅰ
	日進橋	(ニッシンハン)	町道大成19線	1998	13	6	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	新三線橋	(シンサンセンハン)	町道末広107号線	1995	28	7	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
広栄橋	(コウエイハン)	町道末広東洋166号線	1976	17	7	大空町	北海道	大空町	Ⅱ	
新広栄橋	(シンコウエイハン)	町道上東末広164号線	1995	19	8	大空町	北海道	大空町	Ⅱ	
山沿4号橋	(ヤマゾイヨンゴウキョウ)	町道住吉西12線	1969	25	4	大空町	北海道	大空町	Ⅱ	
山沿3号橋	(ヤマゾイサンゴウハン)	町道住吉牧野線	1994	28	6	大空町	北海道	大空町	Ⅱ	
R5 2巡目	滴橋	(シズクハン)	湖南朝日線	1987	63	8	大空町	北海道	大空町	Ⅱ
	落合橋	(オチアイハン)	開陽中央線	2016	66	8	大空町	北海道	大空町	Ⅱ

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)		累計(橋)
管理橋	134	—
R1	30	30
R2	30	60
R3	22	82
R4	24	106
R5	28	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
Ⅰ	24	18%
Ⅱ	103	77%
Ⅲ	7	5%
Ⅳ	0	0%
合計	134	

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
R5 2巡目	宮下橋	(ミヤシタハシ)	大成中央線	1985	22	8	大空町	北海道	大空町	II
	東成橋	(トウセイハシ)	大成中央線	1985	10	8	大空町	北海道	大空町	II
	空港橋	(クウコウハシ)	中央仲線	1990	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	藻琴橋	(モコトハシ)	東藻琴6号線	1978	29	8	大空町	北海道	大空町	II
	新富1号橋	(シントミチゴウキョウ)	新富152号線	1985	14	8	大空町	北海道	大空町	II
	東洋橋	(トウヨウハシ)	山園東洋153号線	1997	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	13線橋	(ジュウサンセンハシ)	本郷13線	2014	22	6	大空町	北海道	大空町	I
	15線橋	(ジュウゴクセンハシ)	本郷15線	2014	19	6	大空町	北海道	大空町	I
	16線橋	(ジュウロクセンハシ)	本郷16線	2015	15	6	大空町	北海道	大空町	I
	18線橋	(ジュウハチセンハシ)	本郷18線	2019	15	6	大空町	北海道	大空町	I
	第2号橋梁	(ダイニコウキョウリョウ)	本郷20線	1974	5	3	大空町	北海道	大空町	II
	中央17線橋	(チュウオウジュウナナセンハシ)	トマップ大東中央線	1976	13	4	大空町	北海道	大空町	II
	大成19線橋	(ダイセイジュウキョウセンハシ)	大成19線	2001	16	6	大空町	北海道	大空町	I
	千草牧場橋	(チクサホクジョウハシ)	千草113号線	2000	14	6	大空町	北海道	大空町	II
	広栄1号橋	(コウエイチゴウハシ)	末広山園126号線	1978	8	4	大空町	北海道	大空町	II
	山園橋	(ヤマヅノハシ)	山園169号線	1966	6	6	大空町	北海道	大空町	II
	丸万橋	(マルマンハシ)	明生158号線	1989	14	6	大空町	北海道	大空町	II
	新富3号橋	(シントミサンゴウハシ)	新富旭台162号線	1978	8	3	大空町	北海道	大空町	II
	広栄2号橋	(コウエイニコウハシ)	広栄168号線	1966	7	4	大空町	北海道	大空町	II
	西の沢橋	(ニシノサワハシ)	末広107号線	1996	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	新富第1号橋	(シントミダイチゴウキョウ)	新富179号線	2005	16	4	大空町	北海道	大空町	II
	ふれあい橋	(フレアイハシ)	西1丁目線	1997	113	4	大空町	北海道	大空町	II
	清水橋	(シミスハシ)	住吉西12線	1969	10	4	大空町	北海道	大空町	III
	牧野1号橋	(ホクヤイチゴウハシ)	住吉牧野線	1995	15	6	大空町	北海道	大空町	II
住吉1号橋	(スミヨシチゴウハシ)	住吉牧野線	1997	14	6	大空町	北海道	大空町	II	
住吉2号橋	(スミヨシニコウハシ)	住吉牧野線	1998	13	6	大空町	北海道	大空町	I	

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)		累計(橋)
管理橋	134	—
R1	30	30
R2	30	60
R3	22	82
R4	24	106
R5	28	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	24	18%
II	103	77%
III	7	5%
IV	0	0%
合計	134	