

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録 判定区分
								管理者名	都道府県名	
R3 2巡目	鷗橋	(カモメバシ)	町道湖南呼人線	1973	62	6	大空町	北海道	大空町	II
	豊郷橋	(ホウゴウバシ)	町道豊里中央線	2001	301	12	大空町	北海道	大空町	II
	第3号橋梁	(ダイサンゴウキヨウヨウ)	町道豊里中央線	1977	5	7	大空町	北海道	大空町	II
	旭橋	(アサヒバシ)	町道東藻琴6号線	1996	28	8	大空町	北海道	大空町	II
	末福橋	(スエフバシ)	町道末広福富103号線	1974	26	6	大空町	北海道	大空町	II
	成美橋	(ナルミバシ)	町道大成23線	1991	21	8	大空町	北海道	大空町	II
	追分橋	(オイワケバシ)	町道住吉中島線	1996	19	6	大空町	北海道	大空町	II
	住吉中島第1号橋	(スミヨシナカシマダイチコウキヨウ)	町道住吉中島線	1995	22	6	大空町	北海道	大空町	II
	西倉橋	(ニシクラバシ)	町道千草西倉56号線	1996	31	8	大空町	北海道	大空町	II
	北西倉橋	(キタニシクラバシ)	町道西倉日進線	2000	17	6	大空町	北海道	大空町	II
	三線橋	(サンセンバシ)	町道末広107号線	1967	16	7	大空町	北海道	大空町	III
	広園橋	(ヒロノハバシ)	町道末広山園108号線	2002	16	8	大空町	北海道	大空町	II
	東倉橋	(ヒガシクラバシ)	町道住吉15線	1977	5	4	大空町	北海道	大空町	II
	中央14線橋	(チュウオウジュウヨンセンバシ)	町道中央14線	2005	20	8	大空町	北海道	大空町	II
	開陽大橋	(カイヨウオハシ)	町道開陽東26線	1997	105	7	大空町	北海道	大空町	II
	向当橋(BOX)	(コウトウバシ)	町道向当線	1999	2	5	大空町	北海道	大空町	III
	豊里20線橋(BOX)	(トヨサトニジュウセンバシ)	町道豊里20線	2000	2	6	大空町	北海道	大空町	II
	第13号函渠工(BOX)	(ダッシュウサンゴウカンキヨウ)	町道豊里西22線	2000	2	6	大空町	北海道	大空町	II
	住吉中島排水第2号函渠工(BOX)	(ナカジマハイスイダイニコウカンキヨウ)	町道住吉東11線	2000	3	7	大空町	北海道	大空町	II
	明生橋(BOX)	(メイセイバシ)	町道明生75号線	2010	5	6	大空町	北海道	大空町	II
	千栄橋	(チエイバシ)	町道千草115号線	1998	21	7	大空町	北海道	大空町	II
	しば桜公園橋(BOX)	(シバザクラウエンバシ)	町道広栄183号線	1976	6	10	大空町	北海道	大空町	III
R4 2巡目	福富1号橋	(フクミイチゴウキヨウ)	町道上東開陽線	1985	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	福富2号橋	(フクミニコウキヨウ)	町道末広福富103号線	1997	15	7	大空町	北海道	大空町	II
	湖響橋	(コキョウバシ)	町道本郷住吉線	2004	391	12	大空町	北海道	大空町	II
	12線橋	(ジユウニセンバシ)	町道本郷住吉線	2004	23	12	大空町	北海道	大空町	II
	新富2号橋	(シントミコウバシ)	町道新富152号線	1989	14	8	大空町	北海道	大空町	II

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)	累計(橋)
管理橋	134
R3	22
R4	46
R5	74
R6	30
R7	30
	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講すべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講すべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	46	34%
II	81	60%
III	7	5%
IV	0	0%
合計	134	

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録 判定区分
								管理者名	都道府県名	
R4 2巡目	北明生橋	(キタマイセイハシ)	町道明生58号線	1992	24	8	大空町	北海道	大空町	II
	山沿2号橋	(ヤマゾイニゴウハシ)	町道山沿2号橋線	1966	25	4	大空町	北海道	大空町	II
	山沿5号橋	(ヤマゾイゴウハシ)	町道住吉13線	1979	25	4	大空町	北海道	大空町	II
	新生橋	(シンセイハシ)	町道新生線	1970	29	4	大空町	北海道	大空町	III
	山沿7号橋	(ヤマゾイナガウハシ)	町道山沿7号橋線	1978	25	4	大空町	北海道	大空町	II
	山沿8号橋	(ヤマゾイハチゴウハシ)	町道住吉16線	1977	21	4	大空町	北海道	大空町	II
	第8号橋梁	(ダーアハチゴウキヨウリョウ)	町道本郷15線	1975	5	4	大空町	北海道	大空町	II
	第6号橋梁	(ダーアロクゴウキヨウリョウ)	町道本郷16線	1975	5	4	大空町	北海道	大空町	II
	三好橋	(ミヨシハシ)	町道三好橋線	1980	22	4	大空町	北海道	大空町	II
	中央12線橋第2号橋	(チュウオウジュウニセンハシダいニゴウキヨウ)	中央12線東線	1988	10	4	大空町	北海道	大空町	II
	朝日橋	(アサヒハシ)	朝日西8線	1997	15	6	大空町	北海道	大空町	II
	葛木橋	(カツラキハシ)	巴沢15線	1997	14	6	大空町	北海道	大空町	I
	成生橋	(セイセイハシ)	大成17線	1999	6	6	大空町	北海道	大空町	I
	日進橋	(ニッシンハシ)	町道大成19線	1998	13	6	大空町	北海道	大空町	II
	新三線橋	(シンサンセンハシ)	町道末広107号線	1995	28	7	大空町	北海道	大空町	II
	広栄橋	(コウエイハシ)	町道末広東洋166号線	1976	17	7	大空町	北海道	大空町	II
	新広栄橋	(シンコウエイハシ)	町道上東末広164号線	1995	19	8	大空町	北海道	大空町	II
	山沿4号橋	(ヤマゾイヨンゴウキヨウ)	町道住吉西12線	1969	25	4	大空町	北海道	大空町	II
	山沿3号橋	(ヤマゾイサンゴウハシ)	町道住吉牧野線	1994	28	6	大空町	北海道	大空町	II
R5 2巡目	滴橋	(シズクハシ)	湖南朝日線	1987	63	8	大空町	北海道	大空町	II
	落合橋	(オチアイハシ)	開陽中央線	2016	66	8	大空町	北海道	大空町	II
	宮下橋	(ミヤシタハシ)	大成中央線	1985	22	8	大空町	北海道	大空町	II
	東成橋	(トウセイハシ)	大成中央線	1985	10	8	大空町	北海道	大空町	II
	空港橋	(クウコウハシ)	中央仲線	1990	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	藻琴橋	(モコトハシ)	東藻琴6号線	1978	29	8	大空町	北海道	大空町	II
	新富1号橋	(シントミイチゴウキヨウ)	新富152号線	1985	14	8	大空町	北海道	大空町	II
	東洋橋	(トウヨウハシ)	山園東洋153号線	1997	15	8	大空町	北海道	大空町	II

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)	累計(橋)
管理橋	134
R3	22
R4	24
R5	28
R6	30
R7	30
	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講すべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	46	34%
II	81	60%
III	7	5%
IV	0	0%
合計	134	

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録 判定区分
								管理者名	都道府県名	
R5 2巡目	13線橋	(ジュウサンセンパン)	本郷13線	2014	22	6	大空町	北海道	大空町	I
	15線橋	(ジュウゴンセンパン)	本郷15線	2014	19	6	大空町	北海道	大空町	I
	16線橋	(ジュウロクセンパン)	本郷16線	2015	15	6	大空町	北海道	大空町	I
	18線橋	(ジュウハチセンパン)	本郷18線	2019	15	6	大空町	北海道	大空町	I
	第2号橋梁	(ダニゴウキヨウリョウ)	本郷20線	1974	5	3	大空町	北海道	大空町	II
	中央17線橋	(チュウオウセブナセンパン)	トマップ大東中央線	1976	13	4	大空町	北海道	大空町	II
	大成19線橋	(タイセイジュウキヨウセンパン)	大成19線	2001	16	6	大空町	北海道	大空町	I
	千草牧場橋	(チクサホウジヨウパン)	千草113号線	2000	14	6	大空町	北海道	大空町	II
	広栄1号橋	(コウエイイチゴウパン)	末広山園126号線	1978	8	4	大空町	北海道	大空町	II
	山園橋	(ヤマゾノパン)	山園169号線	1966	6	6	大空町	北海道	大空町	II
	丸万橋	(マルマンパン)	明生158号線	1989	14	6	大空町	北海道	大空町	II
	新富3号橋	(シントイサンゴウパン)	新富旭台162号線	1978	8	3	大空町	北海道	大空町	II
	広栄2号橋	(コウエイニゴウパン)	広栄168号線	1966	7	4	大空町	北海道	大空町	II
	西の沢橋	(ニシノサワパン)	末広107号線	1996	15	8	大空町	北海道	大空町	II
	新富第1号橋	(シントイダイチゴウキヨウ)	新富179号線	2005	16	4	大空町	北海道	大空町	II
	ふれあい橋	(フレアイパン)	西1丁目線	1997	113	4	大空町	北海道	大空町	II
	清水橋	(シミズパン)	住吉西12線	1969	10	4	大空町	北海道	大空町	III
	牧野1号橋	(ホクヤイチゴウパン)	住吉牧野線	1995	15	6	大空町	北海道	大空町	II
	住吉1号橋	(スミヨシイチゴウパン)	住吉牧野線	1997	14	6	大空町	北海道	大空町	II
	住吉2号橋	(スミヨシニゴウパン)	住吉牧野線	1998	13	6	大空町	北海道	大空町	I
R6 3巡目	通学橋	(ツウガクパン)	町道大成日進線	1989	19	8	大空町	北海道	大空町	II
	観光1号橋	(カンゴウイチゴウパン)	町道湖畔観光線	2001	10	7	大空町	北海道	大空町	II
	公園橋	(コウエンパン)	町道女満別昭和線	1984	25	9	大空町	北海道	大空町	II
	中央橋(車道橋)	(チュウオウパン)	町道中央大東線	1988	9	8	大空町	北海道	大空町	II
	中央橋(歩道橋)	(チュウオウパン)	町道中央大東線	2009	11	3	大空町	北海道	大空町	II
	開拓橋	(カイタクパン)	町道中央本郷17線	1975	5	5	大空町	北海道	大空町	II
	第5号橋	(ダイゴウパン)	町道中央本郷17線	1975	5	6	大空町	北海道	大空町	II

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)	累計(橋)
管理橋	134
R3	22
R4	24
R5	28
R6	30
R7	30
	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講すべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講すべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	46	34%
II	81	60%
III	7	5%
IV	0	0%
合計	134	

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録 判定区分
								管理者名	都道府県名	
R6 3巡回	17線橋	(シユウナナセンハシ)	町道中央本郷17線	1976	15	6	大空町	北海道	大空町	I
	西幹線大排水橋(BOX)	(ニシカンセンダイハイサイハシ)	町道豊里中央線	2001	3	13	大空町	北海道	大空町	II
	黄金橋(BOX)	(オウゴンハシ)	町道豊里中央線	1999	3	13	大空町	北海道	大空町	I
	19線橋	(シユウキュウセンハシ)	町道豊里中央線	2002	14	15	大空町	北海道	大空町	I
	西女満別跨線橋	(ニシメマンペツコセンキョウ)	町道豊里中央線	1977	12	7	大空町	北海道	大空町	II
	14線橋(BOX)	(シユウヨンセンハシ)	町道中央本郷14線	1995	2	10	大空町	北海道	大空町	I
	東2線橋	(ヒガツニセンハシ)	町道西倉51号線	1965	7	8	大空町	北海道	大空町	II
	大明橋	(タイメイハシ)	町道明生大進53号線	1983	14	9	大空町	北海道	大空町	II
	旭東橋(BOX)	(キヨクトウハシ)	町道東藻琴6号線	1985	14	8	大空町	北海道	大空町	II
	湯ノ沢橋(BOX)	(ユノサワハシ)	町道邑井線	2002	5	8	大空町	北海道	大空町	I
	巴橋	(トモエハシ)	町道東女満別線	1998	15	8	大空町	北海道	大空町	I
	遠国橋	(トオクニハシ)	町道大成東10号南線	1972	14	4	大空町	北海道	大空町	II
	運動公園橋	(ウントウコウエンハシ)	町道運動公園線	1981	14	10	大空町	北海道	大空町	II
	中央13線東橋	(チュウオウシユウサンセンヒガシハシ)	町道中央13線	1989	10	5	大空町	北海道	大空町	II
	中央13線橋	(チュウオウシユウサンセンハシ)	町道中央13線	1982	11	6	大空町	北海道	大空町	II
	第11号橋	(ダイジュウイチゴウハシ)	町道大東19線	1984	10	4	大空町	北海道	大空町	II
	第6号暗渠工(BOX)	(ダイロクゴウアンキョウ)	町道本郷西2号線	2001	2	8	大空町	北海道	大空町	I
	溝口橋	(ミゾグチハシ)	町道本郷西2号線	2001	11	8	大空町	北海道	大空町	I
	溝口1号橋(BOX)	(ミゾグチイチゴウハシ)	町道本郷西2号線	2002	3	8	大空町	北海道	大空町	I
	滝川橋(BOX)	(タキカワハシ)	町道本郷住吉線	2002	10	12	大空町	北海道	大空町	I
R7 3巡回	仲野橋(BOX)	(ナカノハシ)	町道豊里21線	2000	2	7	大空町	北海道	大空町	I
	20線橋	(ニジュウセンハシ)	町道本郷20線	1977	11	5	大空町	北海道	大空町	I
	睦橋	(ムツミハシ)	町道睦橋線	1984	26	7	大空町	北海道	大空町	II
	本郷六第1号函渠(BOX)	(ホンゴウラクダツイチゴウカンキョウ)	町道住吉中島線	1997	6	6	大空町	北海道	大空町	I
	集酪橋	(シユウラクハシ)	町道開陽集酪線	1999	8	7	大空町	北海道	大空町	I
R7 3巡回	福富3号橋(BOX)	(フクミサンゴウハシ)	町道福富111号線	1959	3	6	大空町	北海道	大空町	I
	千草1号橋	(チクサイチゴウハシ)	町道千草日進線	1971	11	8	大空町	北海道	大空町	III

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)	累計(橋)
管理橋	134
R3	22
R4	24
R5	28
R6	30
R7	30
	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講すべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講すべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	46	34%
II	81	60%
III	7	5%
IV	0	0%
合計	134	

橋梁点検結果(大空町)

年度	橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	管理者	行政区域		点検記録 判定区分
								管理者名	都道府県名	
R7 3巡目	竹川橋	(タケカワハシ)	町道住吉中島2号支線	1986	8	5	大空町	北海道	大空町	II
	本郷六第5号函渠(BOX)	(ホンゴウロクダイゴウカンキョウ)	町道住吉中島2号支線	1997	5	5	大空町	北海道	大空町	I
	美田橋(第3号函渠工)(BOX)	(ミタハシ)	町道住吉13線	1996	10	5	大空町	北海道	大空町	I
	米村橋(第6号函渠工)(BOX)	(ヨネムラハシ)	町道住吉15線	1997	8	6	大空町	北海道	大空町	I
	前川橋	(マエカワハシ)	町道新生2号支線	1995	8	4	大空町	北海道	大空町	II
	住吉幹線第2号橋	(スミヨンカンセンダインゴウハシ)	町道住吉16線	2021	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	住吉第1号橋(第8号函渠工)(BOX)	(スミヨンダイイチゴウハシ)	町道住吉16線	1997	6	5	大空町	北海道	大空町	I
	河合橋(BOX)	(カワイハシ)	町道網走川左岸南線	1997	13	5	大空町	北海道	大空町	I
	第18号暗渠工(BOX)	(タイシユウハチゴウアンキョウ)	町道山内線	1975	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	第16号暗渠工(BOX)	(タイシユウロクゴウアンキョウ)	町道豊住神社線	1975	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	城地橋(第15号函渠工)(BOX)	(ジョウチハシ)	町道豊里19線	1997	3	5	大空町	北海道	大空町	I
	第14号暗渠工(BOX)	(タイシユウヨンゴウアンキョウ)	町道豊里19線	1974	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	第12号暗渠工(BOX)	(タイシユウニゴウアンキョウ)	町道向当線	1974	2	4	大空町	北海道	大空町	I
	第11号暗渠工(BOX)	(タイシユウイチゴウアンキョウ)	町道豊里20線	2023	3	4	大空町	北海道	大空町	I
	高羽橋(BOX)	(タカハネハシ)	町道豊里東21線	1998	3	6	大空町	北海道	大空町	I
	豊里22線橋(BOX)	(トヨサトニジユウニセンハシ)	町道豊里東22線	1998	3	5	大空町	北海道	大空町	I
	稔橋(BOX)	(ミルハシ)	町道豊里西22線	1973	3	4	大空町	北海道	大空町	I
	立花橋(BOX)	(タチハナハシ)	町道豊里町有林線	1973	3	4	大空町	北海道	大空町	I
	堀内橋(BOX)	(ホリウチハシ)	町道豊里25線	1973	4	4	大空町	北海道	大空町	I
	富永橋(BOX)	(トミカハシ)	町道本郷15線	1986	3	8	大空町	北海道	大空町	I
	本郷16線橋(BOX)	(ホンゴウシシキハシ)	町道本郷16線	1986	3	8	大空町	北海道	大空町	I
	住吉第3号函渠工(BOX)	(スミヨンダイサンゴウカンキョウ)	町道住吉10線	1998	2	5	大空町	北海道	大空町	III
	豊里西第3号函渠工(BOX)	(トヨサトニジダインゴウカンキョウ)	町道豊里西1号北線	1997	3	8	大空町	北海道	大空町	I
	豊里18線橋(BOX)	(トヨサトニシユウハチセンハシ)	町道豊里東18線	1998	6	5	大空町	北海道	大空町	I
	豊里19線橋(BOX)	(トヨサトニシユウキュウセンハシ)	町道豊里19線	1998	3	6	大空町	北海道	大空町	I
	豊里開拓橋(BOX)	(トヨサトカイタクハシ)	町道豊里開拓2号線	1997	3	5	大空町	北海道	大空町	I

○管理橋梁数と点検実施橋数

点検橋数(橋)	累計(橋)
管理橋	134
R3	22
R4	24
R5	28
R6	30
R7	30
	134

○健全性の判定区分について

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講すべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講すべき状態。

○割合表

区分	橋梁数(橋)	全橋梁に対する割合
I	46	34%
II	81	60%
III	7	5%
IV	0	0%
合計	134	